







Iktatószám:	MJCS/29-1/2022	
Címzett:	Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete	
Melléklet:	1 db melléklet	
Tárgy:	Tájékoztató a Mártély Községi Önkormányzat tulajdonában álló buszmegállók műszaki állapotáról	
Készítette:	Jogi Iroda, Jogi Csoport	
Az anyagot látta:	Előadó:	
	Csoportvezető:	
	Irodavezető:	
	Aljegyző:	
	Jegyző:	
	Polgármester:	
Véleményezésre megküldve:		
Napirend kapcsán meghívandó:		
Tárgyalás módja:	<b><u>NYÍLT</u></b>	
	ZÁRT az Möt. 46. § (2) bekezdés alábbi pontja alapján: a) önkormányzati hatósági, összeférhetlenségi, méltatlansági, kitüntetési ügy tárgyalásakor, fegyelmi büntetés kiszabása, valamint vagyonyilatkozattal kapcsolatos eljárás esetén b) érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, annak visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor c) vagyonával való rendelkezés esetén, továbbá az általa kiírt pályázat feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás az önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét sértené	

**Iktatószám:** MJCS/29-1/2022

**Tárgy:** Tájékoztató a Mártély Községi Önkormányzat tulajdonában álló buszmegállók műszaki állapotáról

**Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének munkatervében, 2022. márciusi napirendek között szerepel a „Tájékoztató a Mártély Községi Önkormányzat tulajdonában álló buszmegállók műszaki állapotáról” című anyag, melyet mellékelten a Tisztelt Képviselő-testület elé terjesztek.

Mártély, 2022. március 23.

Tisztelettel:

**Dr. Putz Anita sk.**  
**polgármester**

Felmérésre kerültek a Mártély Községi Önkormányzat tulajdonában lévő buszmegállók. Az alábbiakban részletezve látható azok jelenlegi állapota (fotódokumentáció), illetve a javaslatok a felmerülő hibák kijavítására.

1. Mártély Nagy tanya megálló (4521 j. út 28+146 km. sz. bal oldal)  
Állapota: kifogástalan



2. Mártély Nagy tanya (4521 j. út 28+211 km. sz. jobb oldal)  
Állapota: tető javításra szorul, több helyen csavarodott, felpördült



3. Mártély 27-es km. kő megálló (4521 j. út 27+031 km. sz. bal oldal)  
Állapota: nincs felépítmény



4. Mártély 27-es km. kő megálló (4521 j. út 27+070 km. sz. jobb oldal)  
Állapota: állagmegóvási festés indokolt a közeljövőben



5. Mártély temető (4521 j. út 26+321 km. sz. bal oldal)  
Állapota: kifogástalan





6. Mártély temető megálló (4521 j. út 26+346 km. sz. jobb oldal)  
Állapota: kifogástalan



7. Mártély kh- bejáró út megálló (4521 j. út 25+354 km. sz. bal oldal) Állapota: kifogástalan



8. Mártély kh. bejáró út megálló (4521 j. út 25+427 km. sz. jobb oldal)  
Állapota: kifogástalan



9. Mártély kertészet megálló (4521 j. út 22+351 km. sz. bal oldal)  
Állapota: kifogástalan




10. Mártély kertészet megálló (4521 j. út 22+404 km. sz. jobb oldal)  
Állapota: nincs felépítmény



11. Mártély autó. váróterem (4521 j. út 24+301 km. sz. bal oldal)  
Állapota: kifogástalan



12. Mártély autó. váróterem megálló (4521 j. út 24+354 km. sz. jobb oldal)  
Állapota: kifogástalan



Hódmezővásárhely, 2022. március 23.