



PRECIZ Biztonságtechnikai és Szaktanácsadó Kft.
Cégjegyzékszám: 06-09-000673
6721 Szeged, Fűredi u. 3. sz.
Tel./Fax: 00 36 62 547-960
00 36 62 547-961
E-mail: info@precizkft.hu

Tárgy: Homokozó

Cím: 6636 Mártély, Újfalusi játszótér

DOKUMENTUMSZÁM:
EJ/B/683/12-5/2022.

VÁLTOZATSZÁM:
03.

OLDALSZÁM:
1/7

ELLENŐRZÉSI JEGYZŐKÖNYV JÁTSZÓTÉRI ESZKÖZ BIZTONSÁGOSSÁGÁRÓL



Az ellenőrzést végezte:

Jóváhagyta:

2022. IX. 27.	Sódar Emese		2022. IX. 27.	Sódar László
Dátum,	név,	aláírás	Dátum,	név,

PRECIZ
Biztonságtechnikai
és Szaktanácsadó KFT
6721 Szeged, Fűredi u. 3.
Telefon: 00 36 62 547 960
Adószám: 11744579-2-06

A jegyzőkönyv a helyszíni vizsgálat dátumától számított három évig érvényes!
A jegyzőkönyv teljes vagy részleges másolása a kijelölt szervezet engedélye nélkül tilos.

DOKUMENTUMSZÁM: EJ/B/683/12-5/2022.	VÁLTOZATSZÁM: 03.	OLDALSZÁM: 2/7	PRECIZ Kft.
--	----------------------	-------------------	----------------

<i>Tartalomjegyzék</i>	<i>Oldal szám</i>
1. Alapadatok	3
2. Ellenőrzés, típusa, ideje	3
3. Vizsgálat tárgya	3
4. Felhasznált szabványok, előírások	3
5. Ellenőrző vizsgálat módszere, értékelési kategóriái, magyarázata	4
6. Megjegyzések, figyelemfelhívás	4
7. Játszóteri eszköz adatai	5
8. Tételes vizsgálati jelentés	5
9. Fotómelléklet a nem megfelelt eszközök hibahelyeiről	7
10. Vizsgálati jelentés összegzése, eredménye	7

DOKUMENTUMSZÁM: EJ/B/683/12-5/2022.	VÁLTOZATSZÁM: 03.	OLDALSZÁM: 3/7	PRECIZ Kft.
--	----------------------	-------------------	----------------

1.) Alapadatok:

Ellenőrzést végző
szervezet neve, címe: PRECÍZ Biztonságtechnikai és Szaktanácsadó Kft.
6721 Szeged, Füredi u. 3. sz.

Kijelölési okirat száma: BP/0102/748- 4/2021.

Ellenőrzést végző neve: Sódar Emese

Üzemeltető neve, címe: Alapítvány a Mártélyi Óvodáért
6636 Mártély, Petőfi u. 1.

Telepítés címe: 6636 Mártély, Újfalusi játszótér

2.) Az ellenőrzés típusa, ideje:

a.) üzembe helyezést megelőző vizsgálat (új létesítése, helyváltoztatás, nagyjavítás, csere)*

b.) időszakos ellenőrző felülvizsgálat*

Megjegyzés: megfelelő vizsgálati típus aláhúzendő*

Az ellenőrzés időpontja: 2022. szeptember 27.

Következő vizsgálat időpontja: 2025. szeptember 27.

3.) Vizsgálat tárgya:

Játszótéri eszköz biztonságossági követelményeknek való megfelelés ellenőrzése a vonatkozó módosított 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet alapján.

Szükséges dokumentáció meglétének és megfelelésének értékelése az alább felsoroltak szerint:

- a vizsgált játszóeszköz megfelelési tanúsítványának vagy azzal egyenértékű dokumentum ellenőrzése és elbírálása
- a hatályos vonatkozó rendeletben meghatározott egyéb- az eszköz kereskedelmi forgalomba hozásához, üzembe helyezéséhez, illetve üzemben tartásához- szükséges dokumentációk ellenőrzése és elbírálása

4.) Felhasznált szabványok, előírások:

a módosított 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet a játszótéri eszközök biztonságosságáról

DOKUMENTUMSZÁM: EJ/B/683/12-5/2022.	VÁLTOZATSZÁM: 03.	OLDALSZÁM: 4/7	PRECIZ Kft.
--	----------------------	-------------------	----------------

MSZ EN 1176-1:2018 Játsszótéri eszközök és talajok.
1. rész: Általános biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 1176-7:2020 Játsszótéri eszközök és talajok.
7. rész: Útmutató a telepítéshez, az ellenőrzéshez, a karbantartáshoz és az üzemeltetéshez

MSZ EN 1177:2018+AC:2019 Ütécscillapító játsszótéri talajok. Az ütécscillapítás meghatározásának vizsgálati módszerei

5.) Ellenőrző vizsgálat módszere, értékelési kategóriái, magyarázata:

A helyszíni ellenőrző vizsgálatokat szemrevételezéssel, ellenőrző mérésekkel, valamint gyakorlati működépróbával végeztük.

A játsszótéri eszköz ellenőrzésének értékelési kategóriái:

Az értékelés jelölései:

- megfelelt
- nem megfelelt
- nem vonatkozik

Megfelelőnek kell értékelni azt a játsszótéri eszközt, amely megfelel a biztonságossági követelményeknek.

Nem megfelelőnek kell értékelni azt a játsszótéri eszközt, amely nem felel meg a biztonságossági követelményeknek.

A kijelölt szervezet által nem megfelelőnek értékelt vagy balesetveszélyessé vált játsszótéri eszközt az üzemeltetőnek kell dokumentumokkal igazolt módon a biztonságossági követelményeknek megfelelő állapotúra kijavítani vagy elbontani, és annak elvégzéséig az eszköz használatát megakadályozni.

6.) Megjegyzések, figyelemfelhívás:

A játsszótéri eszközt új létesítés, nagyjavítás, csere vagy helyváltoztatás esetén használatba venni a kijelölt szervezet által végzett a biztonságossági követelményeknek való megfelelést, valamint a szükséges, előírt dokumentációk meglétét ellenőrző vizsgálatot követően lehet.

A játsszótéri eszköz üzemeltetőjének a játsszótéri eszköz időszakos ellenőrzését az ellenőrzés végzésére engedéllyel rendelkező szervezettel három évenként kell elvégeztetni.

A játsszótéri eszközök állapotát, elhelyezkedését, valamint az esetleges hibahelyeket fényképfelvétellel rögzítettük, amely a jegyzőkönyv címlapján, illetve a fotómellékletben megtalálhatóak. Megállapításaink kizárólag a vizsgálatkori állapotra a jegyzőkönyvben megjelölt játsszótéri eszközre vonatkoznak.

DOKUMENTUMSZÁM: EJ/B/683/12-5/2022.	VÁLTOZATSZÁM: 03.	OLDALSZÁM: 5/7	PRECIZ Kft.
--	----------------------	-------------------	----------------

7.) Játszótéri eszköz adatai:

Játszótéri eszköz megnevezése: Homokozó
Gyártó, importőr neve, címe: ACER Kft.
Típusa, gyári azonosítója:
Gyártási év:
Ajánlott korcsoport: 0-14 év
Megfelelőségi tanúsítvány vagy azzal egyenértékű dokumentum száma: Gyártói nyilatkozat
Kiállító szervezet megnevezése: ACER Kft.

8. Tételes vizsgálati jelentés				A vizsgálat eredménye
Általános követelmények, szabványossági vizsgálat				
8.1. Korcsoportosi megfelelés				
8.1.1.	Korcsoportosi megfelelés	1	Az előírányzott korcsoportnak való megfelelés	megfelelt
8.2. Tervezés, kivitelezés, telepítés, játszótéri eszköz minősége				
8.2.1.	Telepítés	2	A telepítés a gyártói utasítások szerint történt	megfelelt
8.2.2.	Kockázati megfelelés	3	Használat során a kockázat nyilvánvaló és előrelátható legyen	megfelelt
8.2.3.	Szerkezeti szilárdság, stabilitás	4	Allékonyság megfeleléségének értékelése	megfelelt
8.2.4.	Leesés elleni védelem	5	Korlát, mellvéd, ütköző felület kialakítotttsága, megfelelésége	nem vonatkozik
8.2.5.	Fa és fatermékek	6	Száлка és szilánkmentes	megfelelt
		7	Kialakítása, megakadályozza a csapadék összegyűlését	megfelelt
		8	Földdel való érintkezés esetén szerkezeti megoldások és/vagy favédő szerek alkalmazása	megfelelt
	Fémek	9	Korrózió elleni védelem	megfelelt
	Műanyagok	10	Üvegszálak fedettsége, szilánkmentessége	megfelelt
	Az eszköz minősége	11	Nincs kiálló szög, hegyes vagy éles rész	megfelelt
		12	Sarkok, élek 3 mm-es sugárral lekerekítettek – távolság a szomszédos felülettől max. 25mm	megfelelt
13		Hegesztési varratok simák	megfelelt	
		14	Sodronykötélvégek nem emelkednek ki	nem vonatkozik
		15	A kiálló csavarok sorjamentesek, 8mm felett tartósan fedettek	megfelelt

DOKUMENTUMSZÁM: EJ/B/683/12-5/2022.	VÁLTOZATSZÁM: 03.	OLDALSZÁM: 6/7	PRECIZ Kft.
--	----------------------	-------------------	----------------

Általános követelmények, szabványossági vizsgálat				A vizsgálat eredménye
		16	Nincsenek kemény, éles szélű részek	megfelelt
8.2.6.	Mozgatható részek	17	Nincsenek összenyomási és nyírási helyek	nem vonatkozik
		18	A talaj és a mozgó rész között szabad tér ≥ 400 mm	nem vonatkozik
8.3. Beszorulási helyek elleni védelem				
8.3.1.	A fej és a nyak beszorulási helyei	19	Megfelelőség értékelése	megfelelt
8.3.2.	A ruházat/haj beszorulási helyei	20	Megfelelőség értékelése	megfelelt
8.3.3.	Az egész test beszorulási helyei	21	Megfelelőség értékelése	megfelelt
8.3.4.	A lábfej, lábszár beszorulási helyei	22	Megfelelőség értékelése	megfelelt
8.3.5.	Az ujjak beszorulási helyei	23	Megfelelőség értékelése	megfelelt
8.4. Az ütköző felület mérete				
8.4.1	ütköző felület mérete	24	Megfelelőség értékelése	megfelelt
8.5. Védőintézkedések az ütközési felületen, esési térben				
		25	Szabadtér megfelelése, akadályok (fák, kötelek stb.)	megfelelt
		26	A szabad térben nincs közlekedési út	megfelelt
		27	Esési térben akadályok nem találhatók	megfelelt
		28	Ütés csillapító talaj megfelelése, kiálló részek	megfelelt
		29	Szabadesés magasság és ütközőfelület követelményei az MSZ EN 1176-1:2018 4. sz. táblázat szerint	megfelelt
		30	Váratlan akadályok nem fordulhatnak elő	megfelelt
		31	Szomszédos eszközök szabad terei vagy a szabad tere és az esési tér nem fedik egymást	megfelelt
8.6. Alapozások megfelelése				
		32	Kialakítása alkalmazkodik a talaj állagához	megfelelt
		33	Nem áll fenn a korrózió, korhadás veszélye	megfelelt
		34	Beton alapozás fej minimum 200 mm-el a játéksík alatt	megfelelt

DOKUMENTUMSZÁM: EJ/B/683/12-5/2022.	VÁLTOZATSZÁM: 03.	OLDALSZÁM: 7/7	PRECIZ Kft.
--	----------------------	-------------------	----------------

8.7. Szerelés megfelelősége			
	35	Az eszközök üzembiztosan vannak szerelve	megfelelt
	36	Az eszközök a gyártó utasítása szerint vannak szerelve	megfelelt
8.8. Szükséges dokumentációk megléte, eszköz megjelölése, azonosítása			
	37	Megfelelőségi tanúsítvány, vagy azzal egyenértékű dokumentum megléte, eszköz azonosítása adattábla	megfelelt
	38	Üzemeltetési nyilvántartások, dokumentumok megléte	megfelelt
8.9. Felnőttek hozzáféréseinek biztosítása			
	39	Az eszközön a felnőttek belülről is segíthessenek a gyermekeknek	megfelelt
8.10. Felhasznált anyagok megfelelősége			
	40	Gyártáskor alkalmazott anyagfajta megfelelősége	megfelelt
	41	A felhasznált anyagok az eszköz használói számára egészségkárosodást nem okozhatnak	megfelelt
Gyúlékonyság	42	Könnyen gyulladó anyag nincs alkalmazva a játszóeszközön	megfelelt
8.11. Karbantartás, üzemeltetés			
	43	Van érvényes ellenőrzési terv és be is van tartva	megfelelt
	44	Karbantartások, üzemeltetési ellenőrzések elvégzése és dokumentálása a karbantartói utasítás szerint, illetve az MSZ EN 1176-7:2020 szerint történik	megfelelt

9.) Fotómelléklet és magyarázat a nem megfelelt eszközök hibahelyeiről:

Ø

10.) Vizsgálati jelentés összegzése, eredménye

Megfelelt

Nem felelt meg

A megfelelő szöveg aláhúzendó

Az ellenőrzést végző testület kijelenti, hogy független az érintett megbízótól.
K.m.f.



PRECIZ Biztonságtechnikai és
Szaktanácsadó Kft.
Cégjegyzékszám: 06-09-000673
6721 Szeged, Füredi u. 3. sz.
Tel./Fax: 00 36 62 547-960
00 36 62 547-961
E-mail: info@precizkft.hu

Tárgy: Lapüléses hinta

Cím: 6636 Mártély, Újfalusi játszótér

DOKUMENTUMSZÁM:
EJ/B/683/12-1/2022.

VÁLTOZATSZÁM:
03.

OLDALSZÁM:
1/8

ELLENŐRZÉSI JEGYZŐKÖNYV JÁTSZÓTÉRI ESZKÖZ BIZTONSÁGOSSÁGÁRÓL



Az ellenőrzést végezte:

Jóváhagyta:

2022. IX. 27. Sódar Emese
Dátum, név,

Sódar Emese
aláírás

2022. IX. 27. Sódar László
Dátum, név,

Sódar László
aláírás

PRECIZ
Biztonságtechnikai
és Szaktanácsadó KFT.
6721 Szeged, Füredi u. 3.
Tel./Fax: 00 36 62 547-960
00 36 62 547-961
E-mail: info@precizkft.hu

A jegyzőkönyv a helyszíni vizsgálat dátumától számított három évig érvényes!
A jegyzőkönyv teljes vagy részleges másolása a kijelölt szervezet engedélye nélkül tilos.

DOKUMENTUMSZÁM: EJ/B/683/12-1/2022.	VÁLTOZATSZÁM: 03.	OLDALSZÁM: 2/8	PRECIZ Kft.
--	----------------------	-------------------	----------------

Tartalomjegyzék

Oldal szám

1. Alapadatok	3
2. Ellenőrzés, típusa, ideje	3
3. Vizsgálat tárgya	3
4. Felhasznált szabványok, előírások	3
5. Ellenőrző vizsgálat módszere, értékelési kategóriái, magyarázata	4
6. Megjegyzések, figyelemfelhívás	4
7. Játszóteri eszköz adatai	5
8. Tételes vizsgálati jelentés	5
9. Fotómelléklet a nem megfelelt eszközök hibahelyeiről	8
10. Vizsgálati jelentés összegzése, eredménye	8

DOKUMENTUMSZÁM: EJ/B/683/12-1/2022.	VÁLTOZATSZÁM: 03.	OLDALSZÁM: 3/8	PRECIZ Kft.
--	----------------------	-------------------	----------------

1.) Alapadatok:

Ellenőrzést végző szervezet neve, címe: PRECÍZ Biztonságtechnikai és Szaktanácsadó Kft.
6721 Szeged, Füredi u. 3. sz.

Kijelölési okirat száma: BP/0102/748- 4/2021.

Ellenőrzést végző neve: Sódar Emese

Üzemeltető neve, címe: Alapítvány a Mártélyi Óvodáért
6636 Mártély, Petőfi u. 1.

Telepítés címe: 6636 Mártély, Újfalusi játszótér

2.) Az ellenőrzés típusa, ideje:

a.) üzembe helyezést megelőző vizsgálat (új létesítése, helyváltoztatás, nagyjavítás, csere)*

b.) **időszakos ellenőrző felülvizsgálat***

Megjegyzés: megfelelő vizsgálati típus aláhúzendő*

Az ellenőrzés időpontja: 2022. szeptember 27.

Következő vizsgálat időpontja: 2025. szeptember 27.

3.) Vizsgálat tárgya:

Játszótéri eszköz biztonságossági követelményeknek való megfelelés ellenőrzése a vonatkozó módosított 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet alapján.

Szükséges dokumentáció meglétének és megfelelésének értékelése az alább felsoroltak szerint:

- a vizsgált játszóeszköz megfelelési tanúsítványának vagy azzal egyenértékű dokumentum ellenőrzése és elbírálása
- a hatályos vonatkozó rendeletben meghatározott egyéb- az eszköz kereskedelmi forgalomba hozásához, üzembe helyezéséhez, illetve üzemben tartásához- szükséges dokumentációk ellenőrzése és elbírálása

4.) Felhasznált szabványok, előírások:

a módosított 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet a játszótéri eszközök biztonságosságáról

MSZ EN 1176-1:2018

Játszótéri eszközök és talajok.

1. rész: Általános biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek

DOKUMENTUMSZÁM: EJ/B/683/12-1/2022.	VÁLTOZATSZÁM: 03.	OLDALSZÁM: 4/8	PRECIZ Kft.
--	----------------------	-------------------	----------------

MSZ EN 1176-2:2017+AC2020 Játszótéri eszközök és talajok.

2. rész: A hinták kiegészítő biztonsági követelményei és vizsgálati módszerei

MSZ EN 1176-7:2020

Játszótéri eszközök és talajok.

7. rész: Útmutató a telepítéshez, az ellenőrzéshez, a karbantartáshoz és az üzemeltetéshez

MSZ EN 1177:2018+AC:2019 Ütéscsillapító játszótéri talajok. Az ütéscsillapítás meghatározásának vizsgálati módszerei

5.) Ellenőrző vizsgálat módszere, értékelési kategóriái, magyarázata:

A helyszíni ellenőrző vizsgálatokat szemrevételezéssel, ellenőrző mérésekkel, valamint gyakorlati működéspróbával végeztük.

A játszótéri eszköz ellenőrzésének értékelési kategóriái:

Az értékelés jelölései:

- megfelelt
- nem megfelelt
- nem vonatkozik

Megfelelőnek kell értékelni azt a játszótéri eszközt, amely megfelel a biztonságossági követelményeknek.

Nem megfelelőnek kell értékelni azt a játszótéri eszközt, amely nem felel meg a biztonságossági követelményeknek.

A kijelölt szervezet által nem megfelelőnek értékelt vagy balesetveszélyessé vált játszótéri eszközt az üzemeltetőnek kell dokumentumokkal igazolt módon a biztonságossági követelményeknek megfelelő állapotúra kijavítani vagy elbontani, és annak elvégzéséig az eszköz használatát megakadályozni.

6.) Megjegyzések, figyelemfelhívás:

A játszótéri eszközt új létesítés, nagyjavítás, csere vagy helyváltás esetén használatba venni a kijelölt szervezet által végzett a biztonságossági követelményeknek való megfelelést, valamint a szükséges, előírt dokumentációk meglétét ellenőrző vizsgálatot követően lehet.

A játszótéri eszköz üzemeltetőjének a játszótéri eszköz időszakos ellenőrzését az ellenőrzés végzésére engedéllyel rendelkező szervezettel három évenként kell elvégeztetni.

A játszótéri eszközök állapotát, elhelyezkedését, valamint az esetleges hibahelyeket fényképfelvétellel rögzítettük, amely a jegyzőkönyv címlapján, illetve a fotómellékletben megtalálhatóak. Megállapításaink kizárólag a vizsgálatkori állapotra a jegyzőkönyvben megjelölt játszótéri eszközre vonatkoznak.

DOKUMENTUMSZÁM: EJ/B/683/12-1/2022.	VÁLTOZATSZÁM: 03.	OLDALSZÁM: 5/8	PRECIZ Kft.
--	----------------------	-------------------	----------------

7.) Játszótéri eszköz adatai:

Játszótéri eszköz megnevezése: Lapüléses hinta
Gyártó, importőr neve, címe: ACER Kft.
Típusa, gyári azonosítója: B1-03
Gyártási év:
Ajánlott korcsoport: 3-14 év
Megfelelőségi tanúsítvány vagy azzal egyenértékű dokumentum száma:
SZ-S-HU008-004-1406
Kiállító szervezet megnevezése: SZAMEI Kft.

8. Tételes vizsgálati jelentés				A vizsgálat eredménye
Általános követelmények, szabványossági vizsgálat				
8.1. Korcsoporti megfelelés				
8.1.1.	Korcsoporti megfelelés	1	Az előírányzott korcsoportnak való megfelelés	megfelelt
8.2. Tervezés, kivitelezés, telepítés, játszótéri eszköz minősége				
8.2.1.	Telepítés	2	A telepítés a gyártói utasítások szerint történt	megfelelt
8.2.2	Kockázati megfelelés	3	Használat során a kockázat nyilvánvaló és előrelátható legyen	megfelelt
8.2.3.	Szerkezeti szilárdság, stabilitás	4	Állékonyság megfelelésének értékelése	megfelelt
8.2.4.	Leesés elleni védelem	5	Korlát, mellvéd, ütköző felület kialakítotttsága, megfelelése	megfelelt
8.2.5.	Fa és fatermékek	6	Szálka és szilánkmentes	megfelelt
		7	Kialakítása, megakadályozza a csapadék összegyűlését	megfelelt
		8	Földdel való érintkezés esetén szerkezeti megoldások és/vagy favédő szerek alkalmazása	megfelelt
	Fémek	9	Korrózió elleni védelem	megfelelt
	Műanyagok	10	Üvegszálak fedettsége, szilánkmentessége	megfelelt
	Az eszköz minősége	11	Nincs kiálló szög, hegyes vagy éles rész	megfelelt
		12	Sarkok, élek 3 mm-es sugárral lekerekítettek – távolság a szomszédos felülettől max. 25mm	megfelelt
		13	Hegesztési varratok simák	megfelelt
14		Sodronykötélvégek nem emelkednek ki	nem vonatkozik	
15	A kiálló csavarok sorjamentesek, 8mm felett tartósan fedettek	megfelelt		

DOKUMENTUMSZÁM: EJ/B/683/12-1/2022.	VÁLTOZATSZÁM: 03.	OLDALSZÁM: 6/8	PRECIZ Kft.
--	----------------------	-------------------	----------------

Általános követelmények, szabványossági vizsgálat				A vizsgálat eredménye
		16	Nincsenek kemény, éles szélű részek	megfelelt
8.2.6.	Mozgatható részek	17	Nincsenek összenyomási és nyírási helyek	megfelelt
		18	A talaj és a mozgó rész között szabad tér ≥ 400 mm	megfelelt
8.3. Beszorulási helyek elleni védelem				
8.3.1.	A fej és a nyak beszorulási helyei	19	Megfelelőség értékelése	megfelelt
8.3.2.	A ruházat/haj beszorulási helyei	20	Megfelelőség értékelése	megfelelt
8.3.3.	Az egész test beszorulási helyei	21	Megfelelőség értékelése	megfelelt
8.3.4.	A lábfej, lábszár beszorulási helyei	22	Megfelelőség értékelése	megfelelt
8.3.5.	Az ujjak beszorulási helyei	23	Megfelelőség értékelése	megfelelt
8.4. Az ütköző felület mérete				
8.4.1	ütköző felület mérete	24	Megfelelőség értékelése	megfelelt
8.5. Védőintézkedések az ütközési felületen, esési térben				
		25	Szabadtér megfelelősége, akadályok (fák, kötelek stb.)	megfelelt
		26	A szabad térben nincs közlekedési út	megfelelt
		27	Esési térben akadályok nem találhatók	megfelelt
		28	Ütés csillapító talaj megfelelősége, kiálló részek	megfelelt
		29	Szabadesés magasság és ütközőfelület követelményei az MSZ EN 1176-1:2018 4. sz. táblázat szerint	megfelelt
		30	Váratlan akadályok nem fordulhatnak elő	megfelelt
		31	Szomszédos eszközök szabad terei vagy a szabad tere és az esési tér nem fedik egymást	megfelelt
8.6. Alapozások megfelelősége				
		32	Kialakítása alkalmazkodik a talaj állagához	megfelelt
		33	Nem áll fenn a korrózió, korhadás veszélye	megfelelt
		34	Beton alapozás fej minimum 200 mm-el a játéksík alatt	megfelelt

DOKUMENTUMSZÁM: EJ/B/683/12-1/2022.	VÁLTOZATSZÁM: 03.	OLDALSZÁM: 7/8	PRECIZ Kft.
--	----------------------	-------------------	----------------

8.7. Szerelés megfelelősége			
	35	Az eszközök üzembiztosan vannak szerelve	megfelelt
	36	Az eszközök a gyártó utasítása szerint vannak szerelve	megfelelt
8.8. Szükséges dokumentációk megléte, eszköz megjelölése, azonosítása			
	37	Megfelelőségi tanúsítvány, vagy azzal egyenértékű dokumentum megléte, eszköz azonosítása adattábla	megfelelt
	38	Üzemeltetői nyilvántartások, dokumentumok megléte	megfelelt
8.9. Felnőttek hozzáféréseinek biztosítása			
	39	Az eszközön a felnőttek belülről is segíthessenek a gyermekeknek	megfelelt
8.10. Felhasznált anyagok megfelelősége			
	40	Gyártáskor alkalmazott anyagfajták megfelelősége	megfelelt
	41	A felhasznált anyagok az eszköz használói számára egészségkárosodást nem okozhatnak	megfelelt
Gyúlékonyság	42	Könnyen gyulladó anyag nincs alkalmazva a játzóeszközön	megfelelt
8.11. Karbantartás, üzemeltetés			
	43	Van érvényes ellenőrzési terv és be is van tartva	megfelelt
	44	Karbantartások, üzemeltetői ellenőrzések elvégzése és dokumentálása a karbantartói utasítás szerint, illetve az MSZ EN 1176-7:2020 szerint történik	megfelelt

DOKUMENTUMSZÁM: EJ/B/683/12-1/2022.	VÁLTOZATSZÁM: 03.	OLDALSZÁM: 8/8	PRECIZ Kft.
--	----------------------	-------------------	----------------

8.12. Hinták kiegészítő biztonságtechnikai követelményei, vizsgálati módszere- vizsgált típust X-el jelölni -				Vizsgálat eredménye
1. típus: Egy forgástengelyű hinta				X
2. típus: Több forgástengelyű hinta				
3. típus: Egy ponton felfüggesztett hinta				
4. típus: Kontakt hinta				
8.12.1.	Általános elvek	45	Megfelel az MSZ EN 1176-1	megfelelt
8.12.2.	Láncok	46	Láncok megfelelnek az MSZ EN 1176-1:2018 4.2.13 pontjában leírtaknak	megfelelt
8.12.3.	A talaj feletti szabad magasság (nyugalmi helyzetben)	47	Típuskövetelmények megfelelése	megfelelt
8.12.4.	A hintaülőkék közötti legkisebb távolság	48	Típuskövetelmények megfelelése	megfelelt
8.12.5.	A hintaülőkék billenésbiztonsága	49	Típuskövetelmények megfelelése	megfelelt
8.12.6.	Felfüggesztések	50	Nincs alkalmazva teljesen merev felfüggesztés	megfelelt
8.12.7.	Hintaülőkék – függőleges gumiabroncsok, bölcsőülőkék, többszemélyes hintaülőkék	51	Típuskövetelmények megfelelésének értékelése	megfelelt
8.12.8.	Állvány	52	Mezőként maximum 2 db ülőke található	megfelelt
8.12.9.	Esési tér és ütköző felület	53	Nagyságának és milyenségének értékelése	megfelelt
		54	Az esési terek nem keresztezik egymást	megfelelt

9.) Fotómelléklet és magyarázat a nem megfelelt eszközök hibahelyeiről:

Ø

10.) Vizsgálati jelentés összegzése, eredménye

Megfelelt

Nem felelt meg

A megfelelő szöveg aláhúzendó

Az ellenőrzést végző testület kijelenti, hogy független az érintett megbízótól.

K.m.f.



PRECIZ Biztonságtechnikai és Szaktanácsadó Kft.
Cégjegyzékszám: 06-09-000673
6721 Szeged, Fűredi u. 3. sz.
Tel./Fax: 00 36 62 547-960
00 36 62 547-961
E-mail: info@precizkft.hu

Tárgy: Nyújtó-amőba-tekergő kombináció
ügyességi játék

Cím: 6636 Mártély, Újfalusi játszótér

DOKUMENTUMSZÁM:
EJ/B/683/12-3/2022.

VÁLTOZATSZÁM:
03.

OLDALSZÁM:
1/7

ELLENŐRZÉSI JEGYZŐKÖNYV JÁTSZÓTÉRI ESZKÖZ BIZTONSÁGOSSÁGÁRÓL



Az ellenőrzést végezte:

Jóváhagyta:

2022. IX. 27.	Sódar Emese	<i>Sódar Emese</i>	2022. IX. 27.	Sódar László
Dátum,	név,	aláírás	Dátum,	név,

PRECIZ
Biztonságtechnikai
és Szaktanácsadó KFT.
6721 Szeged, Fűredi u. 3.
Telefon: (62) 547-960
Adószám: 11712579-2-06

A jegyzőkönyv a helyszíni vizsgálat dátumától számított három évig érvényes!
A jegyzőkönyv teljes vagy részleges másolása a kijelölt szervezet engedélye nélkül tilos.

DOKUMENTUMSZÁM: EJ/B/683/12-3/2022.	VÁLTOZATSZÁM: 03.	OLDALSZÁM: 2/7	PRECIZ Kft.
--	----------------------	-------------------	----------------

<i>Tartalomjegyzék</i>	<i>Oldal szám</i>
1. Alapadatok	3
2. Ellenőrzés, típusa, ideje	3
3. Vizsgálat tárgya	3
4. Felhasznált szabványok, előírások	3
5. Ellenőrző vizsgálat módszere, értékelési kategóriái, magyarázata	4
6. Megjegyzések, figyelemfelhívás	4
7. Játszóteri eszköz adatai	5
8. Tétéles vizsgálati jelentés	5
9. Fotómelléklet a nem megfelelt eszközök hibahelyeiről	7
10. Vizsgálati jelentés összegzése, eredménye	7

DOKUMENTUMSZÁM: EJ/B/683/12-3/2022.	VÁLTOZATSZÁM: 03.	OLDALSZÁM: 3/7	PRECIZ Kft.
--	----------------------	-------------------	----------------

1.) Alapadatok:

Ellenőrzést végző
szervezet neve, címe: PRECÍZ Biztonságtechnikai és Szaktanácsadó Kft.
6721 Szeged, Füredi u. 3. sz.

Kijelölési okirat száma: BP/0102/748- 4/2021.

Ellenőrzést végző neve: Sódar Emese

Üzemeltető neve, címe: Alapítvány a Mártélyi Óvodáért
6636 Mártély, Petőfi u. 1.

Telepítés címe: 6636 Mártély, Újfalusi játszótér

2.) Az ellenőrzés típusa, ideje:

a.) üzembe helyezést megelőző vizsgálat (új létesítése, helyváltoztatás, nagyjavítás, csere)*

b.) **időszakos ellenőrző felülvizsgálat***

Megjegyzés: megfelelő vizsgálati típus aláhúzendő*

Az ellenőrzés időpontja: 2022. szeptember 27.

Következő vizsgálat időpontja: 2025. szeptember 27.

3.) Vizsgálat tárgya:

Játszótéri eszköz biztonságossági követelményeknek való megfelelés ellenőrzése a vonatkozó módosított 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet alapján.

Szükséges dokumentáció meglétének és megfelelésének értékelése az alább felsoroltak szerint:

- a vizsgált játszóeszköz megfelelési tanúsítványának vagy azzal egyenértékű dokumentum ellenőrzése és elbírálása
- a hatályos vonatkozó rendeletben meghatározott egyéb- az eszköz kereskedelmi forgalomba hozásához, üzembe helyezéséhez, illetve üzemben tartásához- szükséges dokumentációk ellenőrzése és elbírálása

4.) Felhasznált szabványok, előírások:

a módosított 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet a játszótéri eszközök biztonságosságáról

DOKUMENTUMSZÁM: EJ/B/683/12-3/2022.	VÁLTOZATSZÁM: 03.	OLDALSZÁM: 4/7	PRECIZ Kft.
--	----------------------	-------------------	----------------

MSZ EN 1176-1:2018	Játszótéri eszközök és talajok. 1. rész: Általános biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek
MSZ EN 1176-7:2020	Játszótéri eszközök és talajok. 7. rész: Útmutató a telepítéshez, az ellenőrzéshez, a karbantartáshoz és az üzemeltetéshez
MSZ EN 1177:2018+AC:2019	Ütéscsillapító játszótéri talajok. Az ütéscsillapítás meghatározásának vizsgálati módszerei

5.) Ellenőrző vizsgálat módszere, értékelési kategóriái, magyarázata:

A helyszíni ellenőrző vizsgálatokat szemrevételezéssel, ellenőrző mérésekkel, valamint gyakorlati működéspróbával végeztük.

A játszótéri eszköz ellenőrzésének értékelési kategóriái:

Az értékelés jelölései:

- megfelelt
- nem megfelelt
- nem vonatkozik

Megfelelőnek kell értékelni azt a játszótéri eszközt, amely megfelel a biztonságossági követelményeknek.

Nem megfelelőnek kell értékelni azt a játszótéri eszközt, amely nem felel meg a biztonságossági követelményeknek.

A kijelölt szervezet által nem megfelelőnek értékelt vagy balesetveszélyessé vált játszótéri eszközt az üzemeltetőnek kell dokumentumokkal igazolt módon a biztonságossági követelményeknek megfelelő állapotúra kijavítani vagy elbontani, és annak elvégzéséig az eszköz használatát megakadályozni.

6.) Megjegyzések, figyelemfelhívás:

A játszótéri eszközt új létesítés, nagyjavítás, csere vagy helyválttatás esetén használatba venni a kijelölt szervezet által végzett a biztonságossági követelményeknek való megfelelést, valamint a szükséges, előírt dokumentációk meglétét ellenőrző vizsgálatot követően lehet.

A játszótéri eszköz üzemeltetőjének a játszótéri eszköz időszakos ellenőrzését az ellenőrzés végzésére engedéllyel rendelkező szervezettel három évenként kell elvégeztetni.

A játszótéri eszközök állapotát, elhelyezkedését, valamint az esetleges hibahelyeket fényképfelvétellel rögzítettük, amely a jegyzőkönyv címlapján, illetve a fotómellékletben megtalálhatóak. Megállapításaink kizárólag a vizsgálatkori állapotra a jegyzőkönyvben megjelölt játszótéri eszközre vonatkoznak.

DOKUMENTUMSZÁM: EJ/B/683/12-3/2022.	VÁLTOZATSZÁM: 03.	OLDALSZÁM: 5/7	PRECIZ Kft.
--	----------------------	-------------------	----------------

7.) Játszóteri eszköz adatai:

Játszóteri eszköz megnevezése: Nyújtó-amóba-tekergő kombináció ügyességi játék
Gyártó, importőr neve, címe: ACER Kft.
Típusa, gyári azonosítója: C1-01
Gyártási év:
Ajánlott korcsoport: 0-14 év
Megfelelőségi tanúsítvány vagy azzal egyenértékű dokumentum száma: SZ-S-HU001-011-1409
Kiállító szervezet megnevezése: SZAMEI Kft.

8. Tételes vizsgálati jelentés				A vizsgálat eredménye
Általános követelmények, szabványossági vizsgálat				
8.1. Korcsoporti megfelelés				
8.1.1.	Korcsoporti megfelelés	1	Az előírt irányzott korcsoportnak való megfelelés	megfelelt
8.2. Tervezés, kivitelezés, telepítés, játszóteri eszköz minősége				
8.2.1.	Telepítés	2	A telepítés a gyártói utasítások szerint történt	megfelelt
8.2.2.	Kockázati megfelelés	3	Használat során a kockázat nyilvánvaló és előrelátható legyen	megfelelt
8.2.3.	Szerkezeti szilárdság, stabilitás	4	Állékonyság megfelelésének értékelése	megfelelt
8.2.4.	Leesés elleni védelem	5	Korlát, mellvéd, ütköző felület kialakítottasága, megfelelése	megfelelt
8.2.5.	Fa és fatermékek	6	Szálka és szilánkmentes	megfelelt
		7	Kialakítása, megakadályozza a csapadék összegyűlését	megfelelt
		8	Földdel való érintkezés esetén szerkezeti megoldások és/vagy favédő szerek alkalmazása	megfelelt
	Fémek	9	Korrózió elleni védelem	megfelelt
	Műanyagok	10	Üvegszálak fedettsége, szilánkmentessége	megfelelt
Az eszköz minősége	11	11	Nincs kiálló szög, hegyes vagy éles rész	megfelelt
		12	Sarkok, élek 3 mm-es sugárral lekerekítettek – távolság a szomszédos felülettől max. 25mm	megfelelt
	13	Hegesztési varratok simák	megfelelt	
	14	Sodronykötélvégek nem emelkednek ki	nem vonatkozik	
	15	A kiálló csavarok sorjamentesek, 8mm felett tartósan fedettek	megfelelt	

DOKUMENTUMSZÁM: EJ/B/683/12-3/2022.	VÁLTOZATSZÁM: 03.	OLDALSZÁM: 6/7	PRECIZ Kft.
--	----------------------	-------------------	----------------

Általános követelmények, szabványossági vizsgálat				A vizsgálat eredménye
		16	Nincsenek kemény, éles szélű részek	megfelelt
8.2.6.	Mozgatható részek	17	Nincsenek összenyomási és nyírási helyek	megfelelt
		18	A talaj és a mozgó rész között szabad tér ≥ 400 mm	megfelelt
8.3. Beszorulási helyek elleni védelem				
8.3.1.	A fej és a nyak beszorulási helyei	19	Megfelelőség értékelése	megfelelt
8.3.2.	A ruházat/haj beszorulási helyei	20	Megfelelőség értékelése	megfelelt
8.3.3.	Az egész test beszorulási helyei	21	Megfelelőség értékelése	megfelelt
8.3.4.	A lábfej, lábszár beszorulási helyei	22	Megfelelőség értékelése	megfelelt
8.3.5.	Az ujjak beszorulási helyei	23	Megfelelőség értékelése	megfelelt
8.4. Az ütköző felület mérete				
8.4.1	ütköző felület mérete	24	Megfelelőség értékelése	megfelelt
8.5. Védőintézkedések az ütközési felületen, esési térben				
		25	Szabadtér megfelelése, akadályok (fák, kötelek stb.)	megfelelt
		26	A szabad térben nincs közlekedési út	megfelelt
		27	Esési térben akadályok nem találhatóak	megfelelt
		28	Ütéscsillapító talaj megfelelése, kiálló részek	megfelelt
		29	Szabadesés magasság és ütközőfelület követelményei az MSZ EN 1176-1:2018 4. sz. táblázat szerint	megfelelt
		30	Váratlan akadályok nem fordulhatnak elő	megfelelt
		31	Szomszédos eszközök szabad terei vagy a szabad tere és az esési tér nem fedik egymást	megfelelt
8.6. Alapozások megfelelése				
		32	Kialakítása alkalmazkodik a talaj állagához	megfelelt
		33	Nem áll fenn a korrózió, korhadás veszélye	megfelelt
		34	Beton alapozás fej minimum 200 mm-el a játéksík alatt	megfelelt

DOKUMENTUMSZÁM: EJ/B/683/12-3/2022.	VÁLTOZATSZÁM: 03.	OLDALSZÁM: 7/7	PRECIZ Kft.
--	----------------------	-------------------	----------------

8.7. Szerelés megfelelősége			
	35	Az eszközök üzembiztosan vannak szerelve	megfelelt
	36	Az eszközök a gyártó utasítása szerint vannak szerelve	megfelelt
8.8. Szükséges dokumentációk megléte, eszköz megjelölése, azonosítása			
	37	Megfelelőségi tanúsítvány, vagy azzal egyenértékű dokumentum megléte, eszköz azonosítása adattábla	megfelelt
	38	Üzemeltetői nyilvántartások, dokumentumok megléte	megfelelt
8.9. Felnőttek hozzáféréseinek biztosítása			
	39	Az eszközön a felnőttek belülről is segíthessenek a gyermekeknek	megfelelt
8.10. Felhasznált anyagok megfelelősége			
	40	Gyártáskor alkalmazott anyagfajták megfelelősége	megfelelt
	41	A felhasznált anyagok az eszköz használói számára egészségkárosodást nem okozhatnak	megfelelt
Gyúlékonyság	42	Könnyen gyulladó anyag nincs alkalmazva a játzóeszközön	megfelelt
8.11. Karbantartás, üzemeltetés			
	43	Van érvényes ellenőrzési terv és be is van tartva	megfelelt
	44	Karbantartások, üzemeltetői ellenőrzések elvégzése és dokumentálása a karbantartói utasítás szerint, illetve az MSZ EN 1176-7:2020 szerint történik	megfelelt

9.) Fotómelléklet és magyarázat a nem megfelelt eszközök hibahelyeiről:

Ø

10.) Vizsgálati jelentés összegzése, eredménye

Megfelelt

Nem felelt meg

A megfelelő szöveg aláhúzendó

Az ellenőrzést végző testület kijelenti, hogy független az érintett megbízótól.

K.m.f.



PRECÍZ Biztonságtechnikai és
Szaktanácsadó Kft.
Cégjegyzékszám: 06-09-000673
6721 Szeged, Fűredi u. 3. sz.
Tel./Fax: 00 36 62 547-960
00 36 62 547-961
E-mail: info@precizkft.hu

Tárgy: Vegyesülékes hinta

Cím: 6636 Mártély, Újfalusi játszótér

DOKUMENTUMSZÁM:
EJ/B/683/12-2/2022.

VÁLTOZATSZÁM:
03.

OLDALSZÁM:
1/8

ELLENŐRZÉSI JEGYZŐKÖNYV JÁTSZÓTÉRI ESZKÖZ BIZTONSÁGOSSÁGÁRÓL



Az ellenőrzést végezte:

Jóváhagyta:

2022. IX. 27.

Sódar Emese

Dátum,

név,

Sódar Emese
aláírás

2022. IX. 27.

Sódar László

név,

PRECÍZ
Biztonságtechnikai
és Szaktanácsadó Kft.
6721 Szeged, Fűredi u. 3.
Tel./Fax: 00 36 62 547-960
00 36 62 547-961
Adószám: 12643311

A jegyzőkönyv a helyszíni vizsgálat dátumától számított három évig érvényes!

A jegyzőkönyv teljes vagy részleges másolása a kijelölt szervezet engedélye nélkül tilos.

DOKUMENTUMSZÁM: EJ/B/683/12-2/2022.	VÁLTOZATSZÁM: 03.	OLDALSZÁM: 2/8	PRECIZ Kft.
--	----------------------	-------------------	----------------

Tartalomjegyzék

Oldal szám

1. Alapadatok	3
2. Ellenőrzés, típusa, ideje	3
3. Vizsgálat tárgya	3
4. Felhasznált szabványok, előírások	3
5. Ellenőrző vizsgálat módszere, értékelési kategóriái, magyarázata	4
6. Megjegyzések, figyelemfelhívás	4
7. Játszóteri eszköz adatai	5
8. Tételes vizsgálati jelentés	5
9. Fotómelléklet a nem megfelelt eszközök hibahelyeiről	8
10. Vizsgálati jelentés összegzése, eredménye	8

DOKUMENTUMSZÁM: EJ/B/683/12-2/2022.	VÁLTOZATSZÁM: 03.	OLDALSZÁM: 3/8	PRECIZ Kft.
--	----------------------	-------------------	----------------

1.) Alapadatok:

Ellenőrzést végző
szervezet neve, címe: PRECÍZ Biztonságtechnikai és Szaktanácsadó Kft.
6721 Szeged, Füredi u. 3. sz.

Kijelölési okirat száma: BP/0102/748- 4/2021.

Ellenőrzést végző neve: Sódar Emese

Üzemeltető neve, címe: Alapítvány a Mártélyi Óvodáért
6636 Mártély, Petőfi u. 1.

Telepítés címe: 6636 Mártély, Újfalusi játszótér

2.) Az ellenőrzés típusa, ideje:

a.) üzembe helyezést megelőző vizsgálat (új létesítése, helyváltoztatás, nagyjavítás, csere)*

b.) **időszakos ellenőrző felülvizsgálat***

Megjegyzés: megfelelő vizsgálati típus aláhúzendő*

Az ellenőrzés időpontja: 2022. szeptember 27.

Következő vizsgálat időpontja: 2025. szeptember 27.

3.) Vizsgálat tárgya:

Játszótéri eszköz biztonságossági követelményeknek való megfelelés ellenőrzése a vonatkozó módosított 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet alapján.

Szükséges dokumentáció meglétének és megfelelőségének értékelése az alább felsoroltak szerint:

- a vizsgált játszóeszköz megfelelőségi tanúsítványának vagy azzal egyenértékű dokumentum ellenőrzése és elbírálása
- a hatályos vonatkozó rendeletben meghatározott egyéb- az eszköz kereskedelmi forgalomba hozásához, üzembe helyezéséhez, illetve üzemben tartásához- szükséges dokumentációk ellenőrzése és elbírálása

4.) Felhasznált szabványok, előírások:

a módosított 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet a játszótéri eszközök biztonságosságáról

MSZ EN 1176-1:2018

Játszótéri eszközök és talajok.

1. rész: Általános biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek

DOKUMENTUMSZÁM: EJ/B/683/12-2/2022.	VÁLTOZATSZÁM: 03.	OLDALSZÁM: 4/8	PRECIZ Kft.
--	----------------------	-------------------	----------------

MSZ EN 1176-2:2017+AC2020 Játsszótéri eszközök és talajok.

2. rész: A hinták kiegészítő biztonsági követelményei és vizsgálati módszerei

MSZ EN 1176-7:2020

Játsszótéri eszközök és talajok.

7. rész: Útmutató a telepítéshez, az ellenőrzéshez, a karbantartáshoz és az üzemeltetéshez

MSZ EN 1177:2018+AC:2019 Ütécscillapító játsszótéri talajok. Az ütécscillapítás meghatározásának vizsgálati módszerei

5.) Ellenőrző vizsgálat módszere, értékelési kategóriái, magyarázata:

A helyszíni ellenőrző vizsgálatokat szemrevételezéssel, ellenőrző mérésekkel, valamint gyakorlati működéspróbával végeztük.

A játsszótéri eszköz ellenőrzésének értékelési kategóriái:

Az értékelés jelölései:

- megfelelt
- nem megfelelt
- nem vonatkozik

Megfelelőnek kell értékelni azt a játsszótéri eszközt, amely megfelel a biztonságossági követelményeknek.

Nem megfelelőnek kell értékelni azt a játsszótéri eszközt, amely nem felel meg a biztonságossági követelményeknek.

A kijelölt szervezet által nem megfelelőnek értékelt vagy balesetveszélyessé vált játsszótéri eszközt az üzemeltetőnek kell dokumentumokkal igazolt módon a biztonságossági követelményeknek megfelelő állapotúra kijavítani vagy elbontani, és annak elvégzéséig az eszköz használatát megakadályozni.

6.) Megjegyzések, figyelemfelhívás:

A játsszótéri eszközt új létesítés, nagyjavítás, csere vagy helyváltoztatás esetén használatba venni a kijelölt szervezet által végzett a biztonságossági követelményeknek való megfelelést, valamint a szükséges, előírt dokumentációk meglétét ellenőrző vizsgálatot követően lehet.

A játsszótéri eszköz üzemeltetőjének a játsszótéri eszköz időszakos ellenőrzését az ellenőrzés végzésére engedéllyel rendelkező szervezettel három évenként kell elvégeztetni.

A játsszótéri eszközök állapotát, elhelyezkedését, valamint az esetleges hibahelyeket fényképfelvétellel rögzítettük, amely a jegyzőkönyv címlapján, illetve a fotómellékletben megtalálhatóak. Megállapításaink kizárólag a vizsgálatkori állapotra a jegyzőkönyvben megjelölt játsszótéri eszközre vonatkoznak.

DOKUMENTUMSZÁM: EJ/B/683/12-2/2022.	VÁLTOZATSZÁM: 03.	OLDALSZÁM: 5/8	PRECIZ Kft.
--	----------------------	-------------------	----------------

7.) Játszótéri eszköz adatai:

Játszótéri eszköz megnevezése: Vegyesülékes hinta
Gyártó, importőr neve, címe: Playworld System
Tipusa, gyári azonosítója:
Gyártási év:
Ajánlott korcsoport: 0-3 év (bölcső), 3-14 év (lap)
Megfelelési tanúsítvány vagy azzal egyenértékű dokumentum száma: ZZ XX 02 95
Kiállító szervezet megnevezése: TÜV SÜD Amerika

8. Tételes vizsgálati jelentés				A vizsgálat eredménye
Általános követelmények, szabványossági vizsgálat				
8.1. Korcsoportosi megfelelés				
8.1.1.	Korcsoportosi megfelelés	1	Az előírt irányított korcsoportnak való megfelelés	megfelelt
8.2. Tervezés, kivitelezés, telepítés, játszótéri eszköz minősége				
8.2.1.	Telepítés	2	A telepítés a gyártói utasítások szerint történt	megfelelt
8.2.2.	Kockázati megfelelés	3	Használat során a kockázat nyilvánvaló és előrelátható legyen	megfelelt
8.2.3.	Szerkezeti szilárdság, stabilitás	4	Állékonyság megfelelésének értékelése	megfelelt
8.2.4.	Leesés elleni védelem	5	Korlát, mellvéd, ütköző felület kialakítottasága, megfelelése	megfelelt
8.2.5.	Fa és fatermékek	6	Szálka és szilánkmentes	megfelelt
		7	Kialakítása, megakadályozza a csapadék összegyűlését	megfelelt
		8	Földdel való érintkezés esetén szerkezeti megoldások és/vagy favédő szerek alkalmazása	megfelelt
	Fémek	9	Korrózió elleni védelem	megfelelt
	Műanyagok	10	Üvegszálak fedettsége, szilánkmentessége	megfelelt
	Az eszköz minősége	11	Nincs kiálló szög, hegyes vagy éles rész	megfelelt
		12	Sarkok, élek 3 mm-es sugárral lekerekítettek – távolság a szomszédos felülettől max. 25mm	megfelelt
13		Hegesztési varratok simák	megfelelt	
	14	Sodronykötélvégek nem emelkednek ki	nem vonatkozik	
	15	A kiálló csavarok sorjamentesek, 8mm felett tartósan fedettek	megfelelt	

DOKUMENTUMSZÁM: EJ/B/683/12-2/2022.	VÁLTOZATSZÁM: 03.	OLDALSZÁM: 6/8	PRECIZ Kft.
--	----------------------	-------------------	----------------

Általános követelmények, szabványossági vizsgálat				A vizsgálat eredménye
		16	Nincsenek kemény, éles szélű részek	megfelelt
8.2.6.	Mozgatható részek	17	Nincsenek összenyomási és nyírási helyek	megfelelt
		18	A talaj és a mozgó rész között szabad tér ≥ 400 mm	megfelelt
8.3. Beszorulási helyek elleni védelem				
8.3.1.	A fej és a nyak beszorulási helyei	19	Megfelelőség értékelése	megfelelt
8.3.2.	A ruházat/haj beszorulási helyei	20	Megfelelőség értékelése	megfelelt
8.3.3.	Az egész test beszorulási helyei	21	Megfelelőség értékelése	megfelelt
8.3.4.	A lábfej, lábszár beszorulási helyei	22	Megfelelőség értékelése	megfelelt
8.3.5.	Az ujjak beszorulási helyei	23	Megfelelőség értékelése	megfelelt
8.4. Az ütköző felület mérete				
8.4.1	ütköző felület mérete	24	Megfelelőség értékelése	megfelelt
8.5. Védőintézkedések az ütközési felületen, esési térben				
		25	Szabadtér megfelelősége, akadályok (fák, kötelek stb.)	megfelelt
		26	A szabad térben nincs közlekedési út	megfelelt
		27	Esési térben akadályok nem találhatóak	megfelelt
		28	Ütéscsillapító talaj megfelelősége, kiálló részek	megfelelt
		29	Szabadesés magasság és ütközőfelület követelményei az MSZ EN 1176-1:2018 4. sz. táblázat szerint	megfelelt
		30	Váratlan akadályok nem fordulhatnak elő	megfelelt
		31	Szomszédos eszközök szabad terei vagy a szabad tere és az esési tér nem fedik egymást	megfelelt
8.6. Alapozások megfelelősége				
		32	Kialakítása alkalmazkodik a talaj állagához	megfelelt
		33	Nem áll fenn a korrózió, korhadás veszélye	megfelelt
		34	Beton alapozás fej minimum 200 mm-el a játéksík alatt	megfelelt

DOKUMENTUMSZÁM: EJ/B/683/12-2/2022.	VÁLTOZATSZÁM: 03.	OLDALSZÁM: 7/8	PRECIZ Kft.
--	----------------------	-------------------	----------------

8.7. Szerelés megfelelősége			
	35	Az eszközök üzembiztosan vannak szerelve	megfelelt
	36	Az eszközök a gyártó utasítása szerint vannak szerelve	megfelelt
8.8. Szükséges dokumentációk megléte, eszköz megjelölése, azonosítása			
	37	Megfelelőségi tanúsítvány, vagy azzal egyenértékű dokumentum megléte, eszköz azonosítása adattábla	megfelelt
	38	Üzemeltetői nyilvántartások, dokumentumok megléte	megfelelt
8.9. Felnőttek hozzáféréseinek biztosítása			
	39	Az eszközön a felnőttek belülről is segíthessenek a gyermekeknek	megfelelt
8.10. Felhasznált anyagok megfelelősége			
	40	Gyártáskor alkalmazott anyagfajták megfelelősége	megfelelt
	41	A felhasznált anyagok az eszköz használói számára egészségkárosodást nem okozhatnak	megfelelt
Gyúlékonyság	42	Könnyen gyulladó anyag nincs alkalmazva a játzóeszközön	megfelelt
8.11. Karbantartás, üzemeltetés			
	43	Van érvényes ellenőrzési terv és be is van tartva	megfelelt
	44	Karbantartások, üzemeltetői ellenőrzések elvégzése és dokumentálása a karbantartói utasítás szerint, illetve az MSZ EN 1176-7:2020 szerint történik	megfelelt

DOKUMENTUMSZÁM: EJ/B/683/12-2/2022.	VÁLTOZATSZÁM: 03.	OLDALSZÁM: 8/8	PRECIZ Kft.
--	----------------------	-------------------	----------------

8.12. Hinták kiegészítő biztonságtechnikai követelményei, vizsgálati módszere- vizsgált típust X-el jelölni -				Vizsgálat eredménye
1. típus: Egy forgástengelyű hinta				X
2. típus: Több forgástengelyű hinta				
3. típus: Egy ponton felfüggesztett hinta				
4. típus: Kontakt hinta				
8.12.1.	Általános elvek	45	Megfelel az MSZ EN 1176-1	megfelelt
8.12.2.	Láncok	46	Láncok megfelelnek az MSZ EN 1176-1:2018 4.2.13 pontjában leírtaknak	megfelelt
8.12.3.	A talaj feletti szabad magasság (nyugalmi helyzetben)	47	Típuskövetelmények megfelelése	megfelelt
8.12.4.	A hintaülőkék közötti legkisebb távolság	48	Típuskövetelmények megfelelése	megfelelt
8.12.5.	A hintaülőkék billenésbiztonsága	49	Típuskövetelmények megfelelése	megfelelt
8.12.6.	Felfüggesztések	50	Nincs alkalmazva teljesen merev felfüggesztés	megfelelt
8.12.7.	Hintaülőkék – függőleges gumiabroncsok, bölcsőülőkék, többszemélyes hintaülőkék	51	Típuskövetelmények megfelelése	megfelelt
8.12.8.	Állvány	52	Mezőként maximum 2 db ülőke található	megfelelt
8.12.9.	Esési tér és ütköző felület	53	Nagyságának és milyenségének értékelése	megfelelt
		54	Az esési terek nem keresztezik egymást	megfelelt

9.) Fotómelléklet és magyarázat a nem megfelelt eszközök hibahelyeiről:

Ø

10.) Vizsgálati jelentés összegzése, eredménye

Megfelelt

Nem felelt meg

A megfelelő szöveg aláhúzendó

Az ellenőrzést végző testület kijelenti, hogy független az érintett megbízótól.

K.m.f.